



Samfälligheten Porfyren

Januari 2009

Inventarielista


för förrådet tillhörande

Samfälligheten Porfyren

Upprättad av
Pierre-Michel Gentile och
Stig Jansson

Nr	Bild	Redskap	Specifikationer	Anmärkningar
1		Gräsklippare nr 1	Tillverkare: Okänt Årsmodell: Motor: Briggs & Stratton Typ: 4 takt Nästa oljebyte: April 2009 Oljekapacitet: Tillstånd: Dåligt	Skulle skrotas under 2009 Rost, vibrationer, ej miljövänlig och kanske farlig
2		Gräsklippare nr 2	Tillverkare: Klipbo Årsmodell: Motor: Briggs & Stratton Typ: 4 takt Nästa oljebyte: April 2009 Oljekapacitet: Tillstånd: OK	
3		Gräsklippare nr 3	Tillverkare: Stiga Årsmodell: Motor: Briggs & Stratton Typ: 4 takt Nästa oljebyte: April 2009 Oljekapacitet: Tillstånd: OK	
4		Gräsklippare nr 4	Tillverkare: Stiga Årsmodell: Motor: Briggs & Stratton Typ: 4 takt Nästa oljebyte: April 2009 Oljekapacitet: Tillstånd: OK	
5		Gräsklippare nr 5	Tillverkare: Stiga Årsmodell: Motor: Briggs & Stratton Typ: 4 takt Nästa oljebyte: April 2009 Oljekapacitet: Tillstånd: OK	

Nr	Bild	Redskap	Specifikationer	Anmärkningar
6		Gräsklippare nr 6	Tillverkare: Stiga Årsmodell: Motor: Briggs & Stratton Typ: 4 takt Nästa oljebyte: April 2009 Oljekapacitet: Tillstånd: OK	
7		Grästrimmer nr 1	Tillverkare: Stiga Årsmodell: Motor: Briggs & Stratton Typ: 2 takt Senaste oljebyte: April 2009 Oljekapacitet: Tillstånd: OK	
8		Grästrimmer nr 2	Tillverkare: Partner Årsmodell: Motor: Briggs & Stratton Typ: 2 takt Senaste oljebyte: April 2009 Oljekapacitet: Tillstånd: OK	
9		Elektrisk såg	Tillverkare: Bosch Årsmodell: Motor: Briggs & Stratton Typ: Elektrik Nästa kontroll: April 2009 Tillstånd: OK	
10		Vagn	Tillstånd: OK	

Nr	Bild	Redskap	Specifikationer	Anmärkningar
11		Kärra	Tillstånd: OK	Däck ska pumpas då och då
12		Skottkärra	Tillstånd: Trasig	Framhjulet måste fixas
13		Epoke Sand och saltspridare	Tillstånd: OK	Lite rost men OK
14		Vält	Tillstånd: OK	
15		Byggställning	Tillstånd: OK	Tanken är att kunna reservera den i förväg. Boknings blad.

Nr	Bild	Redskap	Specifikationer	Anmärkningar
16		Koner	Tillstånd: OK	
17		Grill	Tillstånd: OK	
18		Gasolflaskor med blåstorch	Tillstånd: OK	
19		Bensindunkar	Tillstånd: OK	
20		Stege	Tillstånd: OK	

Nr	Bild	Redskap	Specifikationer	Anmärkningar
21		Farthinder	Tillstånd: OK	
22		Cement spärr	Tillstånd: OK	
23		Trädgårdsverktyg	Spade: Kvast: Räfsa: Kratta: Snöskyffel:	